## あるはずのない部屋



ない部屋」になってい の 一 部 は あったとも考えられま 柱をつなぐように襖がせん。かつては南北の たという記録はありま にこの場所に柱があっ ですが、不思議なこと せて建柱されたもの 位置していた梁に合わ れはその上部に垂直に る場所があります。こ 南北の壁の少し変わっ た位置に柱が建ってい 現状、この一室 「あるはずの

## 江戸幕府の役人が 泊まった「おかみ」

たり、棚の上鍵がついてい

ます。 仕掛けがあり など、様々な り付けられる 「筆返し」が取 ないように 転がって落ち に置いた筆が



隠れています



所として使われた「おかみ」があります。 が派遣する役人)や藩主の視察の際に宿 国の政情・民情を調査させるために幕府 主屋内の最奥には、 藩政期に巡見使(諸

されているのは

盛りだくさん

部屋にのみ内 位の高い役人が泊まる部屋のため、

この中に何かが



さい

タルデ きます。さらには、 記録などが記された では伝えきれない魅 具の展示など、ここ た気仙大工左官の道 復旧に大きく貢献し 「吉田家文書」のデジ の街並みの模型展示 北工業大学が製作 力が満載です た19世紀当時の今泉 管理棟内では、 吉田家での執務 - 夕閲覧もで

モチーフの異なる 「釘隠し」



てみましょう。




主屋内の一室には、

場所によってモチーフ が異なります。 た釘を隠すための「釘隠 梁部分には、打ち付け 人りの「釘隠し」を探し し」が取り付けられて 各部屋や廊下などの 扇やウサギなど、 お気に

美しい月を眺めた 「月見の石」

てみるのも一興かもしれま 見の石」の上で空を見上げ たと言われています。「月 の上に立って月を眺めてい 役人が、夜になるとこの石 あり、吉田家に宿をとった 内には、池と「月見の石」が 「おかみ」の目の前の庭園





被災した部材を 使用した骨組み

囲炉裏の煙で燻されくは長い年月を経て ぐ 至る所には、 際立ちます。 新しい部材との対比 傷跡も残っていま て黒くなっており、 れています。その多 ち約6割が回収さ 被災した部材のう 骨組みに使用さ よりその歴史が 震災の 部材の

紹介します

小屋組(屋根を支える骨組み) の構造と「煙出し」





げると、 場所に位置しており、斜め上 造が良く分かり、また囲炉裏 囲炉裏の真上から少しずれた が見られます。「煙出し」は、 から出る煙を逃がす 「煙出し」 とができます。 に煙が出ていく様子を見るこ !ると、梁などの小屋組の構「だいどころ] 内で上を見上