

■放射能測定結果一覧(公共施設等)

単位: μ Sv/時

測定年月日	測定場所	場所(詳細)	測定結果			備考
			5cm	50cm	100cm	
矢作町			5cm	50cm	100cm	
H23.11.15	炭の家	玄関前	0.15	0.13	0.12	
		玄関右側雨樋	0.20	0.14	0.13	
		東屋付近(草地)	0.22	0.20	0.18	
H23.11.17	生出コミセン	玄関前	0.17	0.13	0.14	
		玄関左脇雨樋	2.14 (0.48)	0.44 (0.33)	0.25 (0.22)	H23.12.1除染済 ()除染後
		玄関右脇雨樋	1.53 (0.43)	0.30 (0.32)	0.20 (0.19)	H23.12.1除染済 ()除染後
		建物東側軒下	0.54	0.25	0.24	
H23.11.15	清水部落会館	玄関前	0.18	0.14	0.12	
		南側雨樋	0.47	0.22	0.17	
H23.11.17	二又診療所	玄関前	0.12	0.13	0.12	
		建物北側軒下	0.86	0.33	0.22	
H23.11.21	矢作コミセン	玄関前	0.29	0.16	0.13	
		南西角雨樋	0.29	0.25	0.21	
H23.11.17	15区公民館	玄関前	0.16	0.13	0.13	
		玄関右脇雨樋	0.83	0.18	0.15	
H23.11.17	小黑山公民館	玄関前	0.24	0.18	0.16	
		玄関右脇雨樋	0.77	0.21	0.17	
H23.11.15	飯森公民館	玄関前	0.16	0.13	0.12	
		玄関左側雨樋	1.86 (0.59)	0.47 (0.36)	0.27 (0.26)	H23.12.6除染済 ()除染後
H23.11.15	馬越公民館	玄関前	0.25	0.20	0.17	
		玄関左側降雨部分	0.63	0.24	0.20	
H23.11.21	下矢作コミセン	玄関前	0.28	0.12	0.11	
		南側雨樋	0.45	0.23	0.16	
H23.11.15	陸前矢作駅	待合室北側	0.21	0.20	0.17	
H23.11.15	第1区公民館	正面玄関前	0.14	0.13	0.12	
		正面玄関左側雨樋	0.29	0.19	0.15	
横田町			5cm	50cm	100cm	
H23.11.21	横田コミセン	玄関前	0.37	0.14	0.11	
		コミセン北西角雨樋	0.15	0.14	0.14	
		西側倉庫北東角雨樋	2.14 (0.53)	0.50 (0.40)	0.28 (0.27)	H23.12.6除染済 ()除染後
		西側倉庫北西角雨樋	0.79	0.34	0.21	
H23.11.17	川の駅	玄関前	0.13	0.11	0.10	
		西側駐車場出入口側溝	0.26	0.17	0.15	
		西側花壇	0.20	0.17	0.18	
H23.11.17	消防屯所(南行)	南西側側溝	0.49	0.26	0.20	
		南側出入口	0.23	0.17	0.15	
		東側出入口	0.36	0.21	0.19	
竹駒町			5cm	50cm	100cm	
H23.11.17	最終処分場	飛灰真上	0.18	0.17	0.17	
		埋設場所	0.12	0.13	0.13	
H23.11.17	竹駒町十日市場	線路敷地脇	0.08	0.10	0.10	
H23.11.17	農協西部センター	倉庫出入口	0.08	0.07	0.08	
		倉庫東側雨樋	0.14	0.16	0.14	
		倉庫北側	0.25	0.18	0.17	
H23.11.21	竹駒コミセン	玄関前	0.15	0.13	0.12	
		正面西側軒下	0.40	0.18	0.16	
		玄関左側軒下	0.56	0.22	0.17	
H23.11.15	玉の湯	玄関東側雨樋	0.75	0.18	0.12	
		東側縁側下	0.34	0.23	0.20	
		西側雨樋下	0.46	0.20	0.14	
H23.11.15	ドライビングスクール	正面玄関	0.12	0.12	0.12	
		玄関東側側溝	0.14	0.13	0.11	
		玄関階段脇側溝	0.14	0.11	0.10	
		西側廃タイヤ上	0.14	0.14	0.15	

■放射能測定結果一覧(公共施設等)

単位: μ Sv/時

測定年月日	測定場所	場所(詳細)	測定結果			備考
			5cm	50cm	100cm	
気仙町			5cm	50cm	100cm	
H23.11.15	中井公民館跡地	玄関前	0.09	0.09	0.09	
H23.11.15	気仙コミセン跡地	玄関前	0.18	0.16	0.14	
		玄関左側雨樋	0.09	0.10	0.10	
		玄関右側雨樋	0.31	0.19	0.13	
H23.11.15	気仙中学校跡地	玄関前	0.19	0.15	0.12	
H23.11.22	長部コミセン	玄関前	0.09	0.08	0.09	
		建物北東角雨樋	0.08	0.07	0.07	
		建物北角雨樋先側溝	0.37	0.18	0.12	
H23.11.15	上長部公民館跡地	玄関前	0.19	0.07	0.07	
H23.11.15	県境付近	駐車場脇側溝	0.11	0.11	0.10	
高田町			5cm	50cm	100cm	
H23.11.17	市役所庁舎前	南側1号棟出入口	0.06	0.06	0.06	
		北側3号棟出入口	0.06	0.07	0.06	
H23.11.15	サンビレッジ	玄関前	0.09	0.08	0.09	H23.12.2除染済 ()除染後
		玄関右側軒下 (雨樋がないもの)	1.00 (0.61)	0.37 (0.35)	0.23 (0.22)	
		玄関左側軒下	0.75	0.41	0.24	
		玄関裏側軒下	0.57	0.32	0.21	
H23.11.17	給食センター	東側側溝	0.15	0.10	0.09	
		南側側溝	0.17	0.14	0.12	
		西側側溝	0.27	0.18	0.13	
H23.11.15	清掃センター	玄関前	0.11	0.12	0.11	
H23.11.15	斎苑	玄関前	0.09	0.08	0.08	
		玄関右側軒下	0.12	0.11	0.11	
米崎町			5cm	50cm	100cm	
H23.11.22	米崎コミセン	玄関前	0.08	0.09	0.08	
		正面左側雨樋排水口	0.13	0.12	0.09	
		玄関右側植込み内	0.14	0.11	0.10	
H23.11.17	農協東部センター	南側側溝	0.16	0.11	0.10	
		南西側側溝	0.31	0.19	0.15	
		南側道路脇側溝	0.12	0.12	0.12	
H23.11.17	和野会館	南側出入口	0.15	0.12	0.12	
		南側側溝	0.28	0.13	0.12	
小友町			5cm	50cm	100cm	
H23.11.17	モビリア	センターハウス玄関付近	0.15	0.14	0.11	H23.12.5除染済 ()除染後
		センターハウス北西軒下	0.39	0.31	0.23	
		センターハウス左側雨樋	2.64 (0.71)	1.27 (0.37)	0.54 (0.28)	
H23.11.22	小友コミセン	玄関前側溝	0.11	0.10	0.10	
		玄関右端雨樋	0.24	0.16	0.13	
		建物北側集水桝雨樋	0.30	0.20	0.15	
H23.11.17	岩井沢公民館	玄関前	0.16	0.14	0.14	
		東側軒下	0.14	0.14	0.14	
H23.11.17	市民の森	杉の家玄関前	0.16	0.14	0.12	
		杉の家玄裏側	0.13	0.15	0.16	
		伝承館玄関前	0.14	0.11	0.09	
		伝承館資料棟	0.14	0.13	0.13	
広田町			5cm	50cm	100cm	
H23.11.22	広田コミセン	玄関前	0.10	0.12	0.11	被災のため未使用
H23.11.15	小袖公民館	玄関前	0.10	0.11	0.11	
		玄関右側雨樋	0.18	0.14	0.13	
H23.11.15	黒崎温泉	玄関前	0.09	0.08	0.09	
		駐車場	0.13	0.12	0.12	
H23.11.17	大森山駐車場	駐車場	0.14	0.15	0.14	
H23.11.15	大陽公民館	玄関前	0.09	0.09	0.10	
		玄関右側雨樋	0.14	0.13	0.13	
平均	11地区コミセンの平均		0.17	0.12	0.11	