## 令和5年度陸前高田市水源地放射能検査結果

(分析委託先) 江東微生物研究所盛岡営業所(岩手県紫波郡矢巾町)

試料	採	取	場	所	竹駒2	k源地	矢作2	k源地	下矢作	水源地	金成2	水源地	生出力	k源地	佐野2	k源地
	試	式 料 名		名	原水		原水		原水		原水		原水		原水	
	採	採 取 日		令和5年8月23日		令和5年8月23日		令和5年8月23日		令和5年8月23日		令和5年8月23日		令和5年8月23日		
	採	取	時	刻	9時(	00分	10時	51分	10時	26分	9時	34分	9時2	24分	11時	36分
	天候・気温・水温		水温	曇り・30.0℃・14.0℃		曇り・31.0℃・18.5℃		曇り・30.0℃・21.0℃		曇り・30.0℃・15.0℃		晴れ・28.0°C・14.0°C		晴れ・32.0°C・22.0°C		
測定	測	定	方	法	ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメリーによる核種分析法(精密測定)											
	測	測定条件		検出器:ゲルマニウム半導体検出器												
	測 定 日		令和5年8月24日		令和5年8月24日		令和5年8月24日		令和5年8月24日		令和5年8月24日		令和5年8月24日			
	測	測 定 時 間		2,000 秒		2,000 秒		2,000 秒		2,000 秒		2,000 秒		2,000 秒		
結果	測	定	項	目	放射性セシウム		放射性セシウム		放射性セシウム		放射性セシウム		放射性セシウム		放射性セシウム	
					放射性 セシウム 134 Cs-134	放射性 セシウム 137 Cs-137	放射性 セシウム 134 Cs-134	放射性 セシウム 137 Cs-137	放射性 セシウム 134 Cs-134	放射性 セシウム 137 Cs-137	放射性 セシウム 134 Cs-134	放射性 セシウム 137 Cs-137	放射性 セシウム 134 Cs-134	放射性 セシウム 137 Cs-137	放射性 セシウム 134 Cs-134	放射性 セシウム 137 Cs-137
	測定	2 結 男	₹ (Bo	q/L )	検出 せず	検出 せず	検出 せず	検出 せず	検出 せず	検出 せず	検出 せず	検出 せず	検出 せず	検出 せず	検出 せず	検出 せず
	検出	下限	値(B	q/L)	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.7
	合	合 計		検出せず		検出せず		検出せず		検出せず		検出せず		検出せず		

<sup>※</sup> 分析結果が検出下限値未満であった場合は、「不検出」となります。

<sup>※</sup> 検出下限値は、検出器が検出できる最少濃度になります。